



INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH "TABOR"
61-055 Poznań, ul. Warszawska 181

Jednostka
Notyfikowana
NB 1940

Wykaz wniosków o przeprowadzenie procedury – oceny zgodności WE składnika interoperacyjności – złożonych do IPS „TABOR”:

Lp.	Numer Wniosku	Wnioskodawca	Przedmiot oceny	Data rejestracji
1.	NC/01/2015	Fabryka Aparatury Elektromechanicznej „FANINA” S.A. ul. Jasińskiego 18, Przemyśl	Sprzęg ratunkowy typu SAF – 8490; Sprzęg ratunkowy typu SAF – 8490; Partia: nr fabryczny 0004/F ÷ 0043/F	15.09.2015r.
2.	NC/02/2016	PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. ul. Grójecka 17, Warszawa ZNT Zduńska-Wola Karsznice ul. Kolejowa 6, 98-220 Zduńska Wola	Zestaw kołowy ZK 116	11.04.2016r.
3.	NC/03/2016	PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. ul. Grójecka 17, Warszawa ZNT Zduńska-Wola Karsznice ul. Kolejowa 6, 98-220 Zduńska Wola	Zestaw kołowy ZK 216	11.04.2016r.
4.	NC/06/2017	PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. ul. Grójecka 17, Warszawa ZNT Zduńska-Wola Karsznice, ul. Kolejowa 6, 98-220 Zduńska Wola	Zestaw kołowy ZK 316	23.05.2017r.
5.	NC/07/2017	PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. ul. Grójecka 17, Warszawa ZNT Zduńska-Wola Karsznice, ul. Kolejowa 6, 98-220 Zduńska Wola	Zestaw kołowy ZK 416	12.06.2017r.
6.	NC/08/2017	PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. ul. Grójecka 17, Warszawa ZNT Zduńska-Wola Karsznice, ul. Kolejowa 6, 98-220 Zduńska Wola	Zestaw kołowy ZK 516	12.06.2017r.
7.	NC/34/2017	LARS, ul. Świerkowa 14, 64-320 Niepruszewo	Lampa końca pociągu – SLKP-LED2	21.07.2017r.
8.	NC/35/2018	PIXEL Sp. z o.o., ul. Bogdana Raczkowskiego 5, 85-862 Bydgoszcz	Wyświetlacze zewnętrzne i wewnętrzne	15.10.2018

Data aktualizacji: 29.10.2018r.